

DLH Noble Lock(DY-CS4112)

DLH Noble Lock - Câble de sécurité - 1.8 m - pour Dell Latitude

54XX,55XX,72XX,73XX,74XX,7520,9420,9420 2-in-1,9520,9520 2-in-1

Câble de sécurité antivol Noble Locks Wedge Slot à clé pour un ordinateur portable Dell.



## Mise en avant

Compatible ordinateurs portables Dell  
Doté du port Noble Locks Wedge Slot  
Fixation sur bureau ou structure stable  
Ultra résistant

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	DLH Noble Lock - câble de sécurité
Type de produit	Câble de sécurité
Contenu de l'emballage	2 clés
Longueur	1.8 m
Caractéristiques	Verrouillage précieux en forme de coin
Conçu pour	Dell Chromebook 13 3380; G3; G7; Inspiron 7547; Latitude 13 3380,31XX,3300,3390 2-in-1,34XX,35XX,5289 2-In-1,52XX,52XX 2-in-1,53XX,54XX,55XX,7285 2-in-1,72XX,73XX,73XX 2-in-1,74XX,74XX 2-in-1,7520,9420,9420 2-in-1,9520,9520 2-in-1; Precision 35XX,7530,7730; XPS 12 9250

## Spécifications détaillées

### Général

Type de produit	Câble de sécurité
Contenu de l'emballage	2 clés
Longueur	1.8 m

### Serrure pour câble de sécurité

Destiné à	Ordinateur portable, tablette
Type de serrure	Coin

### Divers

Numéro de pièce équivalent du fabricant OEM	Noble Locks TZ08T,Dell K9T4D,Dell A7112559,Dicota D31540
Caractéristiques	Verrouillage précieux en forme de coin

## Information de compatibilité

Conçu pour

Dell Chromebook 13 3380,7310  
Dell G3 15 3590  
Dell G7 15 7590  
Dell Inspiron 11 3147,11 3148,13 7347,14 7437,15 7548,7547  
Dell Latitude 13 3380,13 7350,3180,3189,3190,3300,3390  
2-in-1,3410,3480,3490,3510,3580,3590,5175 2-in-1,5179,5280,5285 2-in-1,5289  
2-In-1,5290,5290  
2-in-1,5300,5320,5410,5421,5480,5490,5491,5495,5510,5521,5580,5590,5591,7275,7280,7285  
2-in-1,7290,7320,7320 2-in-1,7370,7380,7389 2-in-1,7390,7390 2-in-1,7400,7400  
2-in-1,7420,7420 2-in-1,7480,7490,7520,9420,9420 2-in-1,9520,9520 2-in-1  
Dell Precision 3520,3530,7530,7730,M3800  
Dell Venue 10 5050,11 Pro (5055),11 Pro (5130),11 Pro (7130),11 Pro (7139),11 Pro (7140)  
Dell XPS 10,12 9250,13 (9343),15 (9530),15 (L501X),15 (L502X),15 (L521X),15z (L511z)

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.