

Epson boîtier de maintenance de remplacement (C12C938211)

Epson - Boîtier de maintenance de remplacement - pour WorkForce Pro EP-C800, WF-C5390



Impression sans problème avec des consommables authentiques pour les imprimantes professionnelles Canon.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson boîtier de maintenance de remplacement
Type de produit	Boîtier de maintenance de remplacement
Conçu pour	WorkForce Pro EP-C800, WF-C5390

Spécifications détaillées

Général

Type de produit	Boîtier de maintenance de remplacement
Dimensions pour l'expédition (LxPxH) /Poids	13.5 cm x 10 cm x 8 cm / 246 g

Information de compatibilité

Conçu pour	Epson WorkForce Pro EP-C800, WF-C5390
------------	---------------------------------------

* TD SYNEXX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.