

Epson ELPAP10(V12H731P01)

Epson ELPAP10 - Adaptateur réseau - 802.11b/g/n - pour Epson CB-X05,EB-L1050,L1060,L1065,L1070,L1075,L30002,EH-LS500,TW7000,Pro L30000



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson ELPAP10 - adaptateur réseau
Type de périphérique	Adaptateur réseau
Protocole de liaison de données	802.11b/g/n
Normes de conformité	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Conçu pour	Epson CB-X05,EB-2042,2055,2140,2155,2255,2265,5520,5530,685,695,700,980,990,L1050,L1060,L1065,L1070,L1075,L1400,LS500,TW7000,TW7100,TW7400,TW9400,Pro L30000

## Spécifications détaillées

### Général

Type de périphérique	Adaptateur réseau
----------------------	-------------------

### Réseaux

Technologie de connectivité	Sans fil
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Normes de conformité	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

### Information de compatibilité

Conçu pour	Epson CB-X05E,EB-1761W,EB-1771W,EB-1776W,EB-1970W,EB-1975W,EB-1985WU,EB-2040,EB-2042,EB-2055,EB-2140W,EB-2155W,EB-2165W,EB-2250U,EB-2255U,EB-2265U,EB-520,EB-525W,EB-530,EB-530 S,EB-535W,EB-536WI,EB-5520W,EB-5530U,EB-570,EB-585W,EB-585Wi,EB-585WS,EB-595Wi,EB-670,EB-675W,EB-675Wi,EB-680,EB-685W,EB-685Wi,EB-695Wi,EB-695WIE,EB-696Ui,EB-700U,EB-945H,EB-955WH,EB-965H,EB-980W,EB-98H,EB-990U,EB-G7000W,EB-G7000WNL,EB-G7200W,EB-G7200WNL,EB-G7400U,EB-G7400UNL,EB-G7500UNL,EB-G7800,EB-G7805,EB-G7900U,EB-G7905U,EB-G7905UNL,EB-L1050U,EB-L1060UNL,EB-L1065UNL,EB-L1070U,EB-L1070UNL,EB-L1075U,EB-L1075UNL,EB-L1100U,EB-L1105U,EB-L1200U,EB-L1300U,EB-L1405U,EB-L1490U,EB-L1495U,EB-L1500U,EB-L1500UH,EB-L1505U,EB-L1505UH,EB-L1710S,EB-L1715S,EB-L1750U,EB-L1755U,EB-L25000U,EB-L30002U,EB-L400U,EB-L510U,EB-S04,EB-S130,EB-S27,EB-S31,EB-S39,EB-S41,EB-U04,EB-U05,EB-U32,EB-W04,EB-W05,EB-W130,EB-W29,EB-W31,EB-W39,EB-X130,EB-X27,EB-X31,EB-X39,EB-X41,EH-LS500B,EH-LS500W,EH-
------------	---

TW6700,EH-TW6700W,EH-TW6800,EH-TW7000,EH-TW7100,EH-TW7300,EH-TW7400,EH-TW8300,EH-TW9300,EH-TW9300W,EH-TW9400,EH-TW9400W,Pro L30000UNL

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.